

Ajustes de impresora (3/4)

DCP-L5650DN series No. de Serie=U64197A8N652699

Versión Main: ZY2306290217

Versión Sub1: 1.59

Tamaño RAM = 512Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de tóner

MP Kit AP

50000

Unidad de fusor

159752

**Unidad de tambor

Kit 1 AP

166803

Unidad láser

159752

<Estado del dispositivo>

Recuento de páginas totales: 40248
Recuento total de pág. 2 caras: 14123
Recuento copia: 8451
Recuento copia de pág. 2 caras: 2107
Impresión PC recuento: 31726
Impresión PC recuento de pág. 2 caras: 12016
Recuento de otros: 71
Otro recuento de pág. 2 caras: 0
***Cobertura media: 0.00%

<Total hojas atascadas: 11>

Atasco bandeja M: 0
Atasco bandeja 1: 6
Atasco bandeja 2: 0
Atasco bandeja 3: 0
Atasco trasero: 0
Atasco interno: 3
Atasco doble cara: 2

<Total de páginas impresas>

Band MP: 0
Bandeja 1: 33197
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Ambas caras: 7055
Salida estándar: 33180

<Historial errores (últimos 10)>

1: No hay tambor	Página: 40235
2: Cambiar tambor	Página: 40235
3: Autodiagnóstico	Página: 38595
4: Cambiar tambor	Página: 38595
5: Autodiagnóstico	Página: 38595
6: Cambiar tambor	Página: 38572
7: Doc. atascado	Página: 35668
8: Cambiar tambor	Página: 35612
9: Fin tmbor pronto	Página: 34680
10: Doc. atascado	Página: 32736

<Total de páginas impresas>

A4/Carta: 40208
Legal/Folio: 1
B5/Executive: 36
Sobre: 0
A5: 3
Otros: 0

<Recuento de sustituciones>

Cartucho de tóner: 10
Unidad de tambor: 1
MP Kit AP: 0
Kit 1 AP: 0
Kit 2 AP: 0
Kit 3 AP: 0
Unidad de fusor: 0
Unidad láser: 0

<Total de páginas impresas>

Normal/Fino/Reciclado: 40241
Grueso/Más grueso/Bond: 7
Sobre/Sobre grueso/Sobre fino: 0
Color 0 Membrete 0
Etiqueta: 0 Hagaki: 0

<Tipo de tóner>

Tóner de ultra larga duración

* La vida útil restante variará según el tipo de documentos que imprima, su cobertura y el uso del dispositivo.

** Con base a impresión en tamaño A4/Letter

*** Cobertura estimada