



La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.


(M)




(C)



(Y)



(BK)




- ❶ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corr la aliment. del papel" del menú de mantenimiento.

S/N: U65160MIH209183

VER. P

2024/11/12 10:17:44



S/N: U65160M1H209183
VER.P
2024/11/12 10:18:17