






La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



- ❗ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Alim. correcta" del menú de mantenimiento.

S/N: U66054A2H251031
VER. 1.13 060
2021/01/01 02:04:03



S/N:U66054A2H251031
VER.1.13
2021/01/01 02:11:22