




La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



- ❶ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Alim. correcta" del menú de mantenimiento.

S/N: U66053F2H741631
VER. 1.19 065
2021/01/01 05:45:26



S/N:U66053F2H741631
VER.1.19
2021/01/01 20:57:11