


S/N: U65160E3H435576  
VER.N  
2024/08/14 09:25:26

## La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas puntuadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



- ❶ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Cort la aliment. del papel" del menú de mantenimiento.

S/N: U65160E3H435576  
VER.N  
2024/08/14 09:26:11

