


## La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.

( M )




( C )



( Y )



( BK )



- Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corr la aliment. del papel" del menú de mantenimiento.

S/N: U65160E3H435576  
VER.N  
2019/01/01 02:49:59



S/N:U65160E3H435576  
VER.N  
2019/01/01 02:43:12

