



ORDEN DE SERVICIO
DATATRONICA ARLEN PANDURO

OS 30149

Fecha de emisión: 23/08/2024

INFORMACIÓN DE CLIENTE

Nombre:	ARBIS GROUP ARQUITECTOS E INGENIEROS F I R I	Teléfono:	943286202
DNI/RUC:	20607972711	Correo:	
Dirección:	JR SALAVERRY N° 196 A.H. 10 DE AGOSTO		
Distrito:	TARAPOTO		
Provincia:	SAN MARTIN		
Departamento:	SAN MARTÍN		

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo:	DCPL2540DW	Fecha de compra:	15/05/2024
Serie:	U63885G3N799314	Inicio de atención:	23/08/2024
Distribuidor:	IPC SOLUCIONES S.A.C.	Tipo de atención:	CARRY IN
Problema reportado:	SCANNER		
Contador de páginas:			

INFORME TÉCNICO CAS

BROTHER INTERNATIONAL DEL PERÚ S.A.C

Le recordamos que si presenta requerimientos técnicos, puede comunicarse a nuestra línea gratuita 0800-00066. Este centro de reparación es autorizado y certificado por BROTHER PERU. Para obtener información del uso y manejo para su equipo ingrese a <https://support.brother.com/>

Repuestos

Todas las piezas o productos sustituidos al amparo de los servicios en garantía pasarán a ser propiedad de Brother International del Perú S.A.C

Protección de datos

De acuerdo con nuestra política de privacidad, informamos que el tratamiento de su información personal será efectuada bajo estricta confidencialidad. Si desea modificar sus datos de contacto, puede comunicarse con nosotros mediante correo electrónico a soporte@brother.com.pe.