

Ajustes de impresora (1/4)

DCP-L5650DN series No. de Serie=U64197F2N915619
 Versión Main: E22310310247
 Versión Sub1: 1.59
 Tamaño RAM = 512Mbytes

Bandeja de papel	Ajust. usuario
Uso bandeja	:Automático
Prioridad	:B1>MP
Omitir bandeja	:No
Bandeja separadora	:No
Ambas caras	:No
Imagen única	:Aliment. 1 cara
Tipo MP	:Papel normal
Tipo bandeja1	:Papel normal
Tamaño MP	:Carta
Tamaño Bandeja 1	:Carta
Compruebe el tamaño	:No

Config. gral.	Ajust. usuario
Sel. idioma	:Español
Ecología	
-Tiempo espera	:1 min
-Apagado autom	:No
-Ahorro de tóner	:Sí
-Modo Silencioso	:No
Efectos de sonido	:Bajo
Panel control	
-Retroiluminac.	:Claro
-Temporiz.atenu	:No
-Temp retroilumin	:1 min
Bloquear	:No

Impresión directa	Ajust. usuario
Tamaño papel	:Carta
Tipo de papel	:Papel normal
Páginas múltiples	:1en1
Orientación	:Vertical
Intercalar	:Sí
Calidad impres.	:Normal
Opción PDF	:Documento
Imprim.Índice	:Simple

Ajustes de impresora (2/4)

DCP-L5650DN series No. de Serie=U64197F2N915619
Versión Main: ZZ2310310247
Versión Sub1: 1.59
Tamaño RAM = 512Mbytes

Imprimir menú	Ajust. usuario
Emulación	:Auto(EPSON)
Continuar auto	:SI
Tipo de papel	:Papel normal
Papel	:Carta
Copias	:1
Orientación	:Vertical

Menú de copia	
-Copia	:No
-Copias	:1
-Bandeja copia1	:Bandeja 1
-Macro de copia1	:No
-Bandeja copia2	:Bandeja 1
-Macro de copia2	:No
-Bandeja copia3	:Bandeja 1
-Macro de copia3	:No
-Bandeja copia4	:Bandeja 1
-Macro de copia4	:No
-Bandeja copia5	:Bandeja 1
-Macro de copia5	:No
-Bandeja copia6	:Bandeja 1
-Macro de copia6	:No
-Bandeja copia7	:Bandeja 1
-Macro de copia7	:No
-Bandeja copia8	:Bandeja 1
-Macro de copia8	:No


Ajustes de impresora (3/4)

DCP-L5650DN series No. de Serie=U64197F2N915619
Versión Main: EE2310310247
Versión Subl: 1.59
Tamaño RAM = 512Mbytes


Vida útil restante de:

*Cartucho de tóner

MP Kit AP




Unidad de fusor




**Unidad de tambor

Kit 1 AP



Unidad láser



<Estado del dispositivo>

Recuento de páginas totales: 117950
Recuento total de pág. 2 caras: 35852
Recuento copia: 5271
Recuento copia de pág. 2 caras: 0
Impresión PC recuento: 112672
Impresión PC recuento de pág. 2 caras: 35852
Recuento de otros: 7
Otro recuento de pág. 2 caras: 0
***Cobertura media: 5.53%

<Total hojas atascadas: 185>

Atasco bandeja M: 17
Atasco bandeja 1: 31
Atasco bandeja 2: 0
Atasco bandeja 3: 0
Atasco trasero: 56
Atasco interno: 69
Atasco doble cara: 12

<Total de páginas impresas>

Band MP: 5894
Bandeja 1: 94207
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Ambas caras: 17900
Salida estándar: 99985

<Historial errores (últimos 10)>

1: No hay tambor	Página: 117949
2: Cambiar tambor	Página: 117947
3: Atasco interno	Página: 117939
4: Tambor !	Página: 117939
5: Cambiar tambor	Página: 117937
6: Atasco 2 caras	Página: 117734
7: Cambiar tambor	Página: 117707
8: 2 caras desac	Página: 117707
9: Atasco 2 caras	Página: 117707
10: 2 caras desac	Página: 117706

<Total de páginas impresas>

A4/Carta: 113357
Legal/Folio: 4516
B5/Executive: 0
Sobre: 18
A5: 1
Otros: 58

<Total de páginas impresas>
Normal/Fino/Reciclado: 117920
Grueso/Más grueso/Bond: 0
Sobre/Sobre grueso/Sobre fino: 18
Color 0 Membrete 12
Etiqueta: 0 Hagaki: 0

<Recuento de sustituciones>

Cartucho de tóner: 13
Unidad de tambor: 1
MP Kit AP: 0
Kit 1 AP: 0
Kit 2 AP: 0
Kit 3 AP: 0
Unidad de fusor: 0
Unidad láser: 0

<Tipo de tóner>

Tóner de super alta duración

* La vida útil restante variará según el tipo de documentos que imprima, su cobertura y el uso del dispositivo.

** Con base a impresión en tamaño A4/Letter

*** Cobertura estimada

Ajustes de impresora (4/4)

DCP-L5650DN series No. de Serie=U64197F2N915619

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface> WiredLAN on
<Node Type> Brother RC-8900h, Ethernet 10/100/1000BASE-T (Active)
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.22 (Apr 7 2023 18:57:03)
<MAC Address> b4-22-00-7d-9a-0f
<Node name> BRNB422007D9A0F

<Active services> BRNB422007D9A0F
BINARY_P1
TEXT_P1
POSTSCRIPT_P1
PCL_P1
BRNB422007D9A0F_AT

<Protocols>					
TCP/IP	on	IPv6	off	NetBIOS/IP	on
AFIPA	on	WebBasedManagement	on	Telnet	off
SNMP	on	Syslog	off	LPD	on
Raw Port	on	IPP	on	WebServices	on
Network scan	on	SMTP	on	FTPService	off
FTPClient	on	TFTP	on	CIFS	on
mDNS	on	LLMNR	on	LDAP	on
SNTP	on	Proxy	off	SFTP	on
AirPrint	on	WebDAV	on	Universal Print	off

<IP Settings>
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
IP Gateway 0.0.0.0
Boot Method AUTO
Boot Tries 3
IP Filter Disabled

GW Timeout (sec) 21
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 0.0.0.0
Secondary DNS Server 0.0.0.0

<NetBIOS Name> BRNB422007D9A0F
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>
Device Mail Address brnb422007d9a0f@example.com
Server 0.0.0.0
Port 25

<mDNS Service Name> Brother DCP-L5650DN series

<WebServices Name> Brother DCP-L5650DN series [b422007d9a0f]

<Certificate>
Status None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c(RW)

<Wired IEEE 802.1x>
Status Off
<Ethernet Link Mode> Auto
<Ethernet Link Status> Link DOWN, 10baseT #Link drops=0

<Network Statistics>
Packets Received 0
Bad Packets Received 0
Receiver overruns 0
Packets Transmitted 0
Transmit packet fail 0
Packet Collisions 0

<Default Password>
Pwd: dsM+ec?1