





La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



- ❗ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Alim. correcta" del menú de mantenimiento.

S/N: U65052L9H650871
VER.M
2018/01/01 00:37:20



S/N: U65052L9H650871
VER. M
2018/01/01 00:39:53