







La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



- ❗ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Alim. correcta" del menú de mantenimiento.

S/N:U66054D4H923698
VER.1.18 020
2021/01/01 00:06:12



S/N:U66054D4H923698
VER.1.18
2021/01/01 00:05:03