







## La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



- ❗ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Alim. correcta" del menú de mantenimiento.

S/N:U66053A2H335741  
VER.1.14 051  
2021/01/01 00:00:40



S/N:U66053A2H335741  
VER.1.14  
2021/01/01 00:01:02