




S/N: U66055E3H356077
VER. 1.17
2021/01/01 00:04:24

2021-01-01 00:03:56

La hoja de comprobación de la calidad de impresión

debe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.


M




C



Y



BK



aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "lim. correcta" del menú de mantenimiento.

S/N:U66055E3H356077
VER.1.17 010
2021/01/01 00:03:56