

S/N:U65160J1H509209
VER.N
2019/01/01 00:02:08


La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Comprobar que las líneas puntuadas que forman los colores están bien visibles y bien separadas.


(M)



(C)



(Y)



(BK)



- Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corr la aliment. del papel" del menú de mantenimiento.

S/N: U65160J1H509209
VER.N
2019/01/01 00:01:38

