


S/N:U65046H0H275128
VER.H
2018/01/01 03:15:52

La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



- ⓘ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Alim. correcta" del menú de mantenimiento.

S/N: U65046HOH275128
VER. H
2018/01/01 03:09:52