








La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



- ❶ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corregir alim papel" del menú de mantenimiento.

S/N: U66056C3H765618
VER. 1.23 048
2021/01/01 22:39:08



S/N:U66056C3H765618
VER.1.23
2021/01/01 22:38:28